

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

| |
|---|
| |
| X |
| |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

| | |
|--------------------|-----------|
| UAB „Lidl Lietuva“ | 111791015 |
|--------------------|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|-------------|--|--------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Vilniaus m. | Vilniaus m. | Viršuliškių skg. | 34 | - | 1 |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|----------------|-----------|----------------------|
| +370 695 55346 | - | aplinkosauga@lidl.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| UAB „Lidl Lietuva“ logistikos ir sandėliavimo centras | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Vilniaus m. | Vilniaus m. | Jogėliškių g. / K. Ostrogiškio g. | 1 / 27 | - | - |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. pašto adresas |
|----------------|-----------|--------------------------|
| +370 693 98190 | - | sonata.jurgoniene@sdg.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2025 m. I ketv.

II. ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys.

Lentelė nepildoma. UAB „Lidl Lietuva“ technologinių procesų monitoringo nevykdo.

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

2 ir 3 lentelės nepildomos. UAB „Lidl Lietuva“ teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo nevykdo.


IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹.

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---|------------------|----------------------|
| 1130487 | | 3130177 | | | | Biologinio valymo įrenginys HNV-N-24 | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko tarpis ⁵ , d. | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025-03-18 | 16:47 | Prieš valymą, šulinys Nr. ŠF1-13 | 76 | - | - | - | 9,3 | 1003 | BDS ₇ , mg/l | 472 | LST EN ISO 5815-1:2019 | P 7.8.1. Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1 | UAB „Ekometrija“ | 2828 |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS, mg/l | 794 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos (SM), mg/l | 170 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas (N _b), mg/l | 200 | LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---------------------------|----|---|---|---|------|------|--|-------|--------------------------------|---|------------------|------|
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas (P _b), mg/l | 13,5 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| 2025-03-18 | 16:40 | Po valymo, šulinys Nr. KŠ | 76 | - | - | - | 11,1 | 1001 | pH | 7,8 | LST EN ISO 10523:2012 | P 7.8,1. Leidimas Nr.3, 2023-01-02, F (7.8.1)-1 | UAB „Ekometrija“ | 2829 |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ , mg/l | 9,5 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS, mg/l | 95 | LAND 83-2006 | | | |
| | | | | | | | | 1004 | Suspenduotos medžiagos (SM), mg/l | 16 | LST EN 872:2005 | | | |
| | | | | | | | | 1113 | Amonio azotas (NH ₃ -N), mg/l | 0,979 | LST ISO 7150-1:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas (N _b), mg/l | 4,2 | LST EN 25663:2000, skaičiavimo | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas (P _b), mg/l | 0,875 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |
| | | | | | | | | 1107 | Nitratai (NO ₃ -N)/NO ₃ , mg/l | 0,545 | LST ISO 7890-3:1998 | | | |
| | | | | | | | | 1108 | Nitritai (NO ₂ -N)/NO ₂ , mg/l | 0,114 | LST ISO 26777:1999 | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai (PO ₄ -P)/PO ₄ , mg/l | 0,323 | LST EN ISO 6878:2004 | | | |

Ataskaitą parengė Aplinkosaugos specialistė
Sonata Jurgonienė
(Vardas ir pavardė, telefonas)



(Parašas)

UAB „Lidl Lietuva“ techninės
priežiūros skyriaus vadovas
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

Lukas Kuras
(Vardas ir pavardė)

2025-04-02
(Data)